

右足が右に引っ張られて矯正されてしまう。写真は仰臥位。



今までの
装具は問
題なし



右足の上部に隙間が空き、立位時に不具合があり、仰臥位でも中心部から右に引っ張られてしまう。写真は仰臥位。左脚は同じ装具を装着。



前の装具
（左図）
のライン
を新装具
（右図）
に合わせて
たところ。

