

右足が右に引っ張られて矯正されてしまう。写真は仰臥位。



今までの  
装具は問  
題なし



右足の上部に隙間が空き、立位時に不具合があり、仰臥位でも中心部から右に引っ張られてしまう。写真は仰臥位。左脚は同じ装具を装着。



前の装具  
(左図)  
のライン  
を新装具  
(右図)  
に合わせて  
たところ。





修正イメージ